

# ALPINE

## A 110

Tarifs en application au 01 Avril 2010.

Tarifs en euros TVA 19.6%.

+ PORT Eventuel



1972  
ALPINE  
A110 1600S

Illustration by Jiro Yamada


### Arceaux 4 points arrières

**NB : Nos arceaux sont réalisés avec de l'acier 20MV6 ayant une résistance à la rupture supérieure à 600N/mm<sup>2</sup>. (pour info la norme FIA est à 350N/mm<sup>2</sup> mini)**

- Arceau CLUB.  
Arceau 4 points arrières, brut NON PEINT.  
Réf. ALA110ARC1K  
PU HT = 265 €. PU TTC = 316.94 €.
- Arceau Club avec Option diagonale arrière démontable.  
Arceau 4 points arrières, brut NON PEINT.  
Réf. ALA110ARC2K  
PU HT = 389 €. PU TTC = 465.24 €.
- Arceau CLUB SPORT.  
Arceau 4 points arrières, brut NON PEINT.  
Diagonale arrière et renfort transversal pour harnais soudés.  
Préciser les modèles de Harnais : à mousquetons ou à enrouler.  
Réf. ALA110ARC3K  
PU HT = 468 €. PU TTC = 559.73 €.



Arceau Club ALPINE A110.  
Réf. ALA110ARC1K.



Arceau Club ALPINE A110  
+ Diagonale AR démontable  
Réf. ALA110ARC2K.



Arceau Club SPORT  
ALPINE A110  
Réf. ALA110ARC3K.