

CAYMAN S

Tarifs en application au 12 octobre 2010.

Tarifs en euros TVA 19.6%.

+ PORT Eventuel

Arceau 4 points arrières

NB : Nos arceaux sont réalisés avec de l'acier 20MV6 ayant une résistance à la rupture supérieure à 600N/mm². (pour info la norme FIA est à 350N/mm² mini)



- Arceau 4 pts CLUB.

Réf. POCAYARC1K.

Fixations avants sur renvois de ceinture.

Fixations arrières sur longerons moteur.

Arceau brut non peint.

PU HT = 755 €.

PU TTC = 902.98 €.

- Option renfort transversal démontable pour harnais.

Réf. POCAYARC2K.

Préciser les modèles de harnais. (à mousquetons ou à enrouler)

PU HT = 240 €.

PU TTC = 287.04 €.

- Pose de l'arceau 4 pts CLUB.

Réf. POCAYARC1P.

Comprenant dégarnissage et regarnissage.

Sur rendez-vous en nos ateliers.

PU HT = 240 €.

PU TTC = 287.04 €.

- Peinture de l'arceau si pose de l'arceau en nos ateliers.

Réf. POCAYARC1PEINT.

Noir satiné

PU HT = 190 €.

PU TTC = 227.24 €.

